



Ministerio de Educación  
Guatemala

# REGISTRO FOTOGRÁFICO PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123  
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADA:

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	Guatemala	MUNICIPIO:	Chinautla
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	INEB San Julián J.V:	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Sector 2 cerro San Julián Nueva Chinautla
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	01-06-0005-45	FECHA:	19/6/2024



Foto1: Puertas



Foto 2: Ventanas



Foto 3: CANALES Y BAJADAS DE AGUA PLUVIAL



Foto 4: Piso



Foto 5: CISTERNA



Foto 6: SERVICIOS SANITARIOS Y SUS ACCESORIOS

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

*[Handwritten Signature]*  
**ORGANIZACIÓN DE PADRES DE FAMILIA**  
**CEPA SAN JULIÁN**

Firma y sello del Presidente de la OPF.

*[Handwritten Signature]*

Firma y Sello Director Centro Educativo Público





Foto1: REPARACIÓN DE SISTEMA ELÉCTRICO




Foto 2: Pintura de Interiores

Foto 3: reparación de fuga sanitarios

Foto 4:

Foto 5:

Foto 6:

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

*[Handwritten Signature]*  
Firma y sello del Presidente de la OPF  
**ORGANIZACIÓN DE PADRES DE FAMILIA INEED CERRO SAN JULIAN**

*[Handwritten Signature]*  
Firma y Sello Director Centro Educativo Público  
**INEE INSTITUTO NACIONAL EDUCACIÓN BÁSICA DIRECCION CERRO SAN JULIAN, GUINAYULA**