

**REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS**



SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO	Guatemala	MUNICIPIO	Chinautla
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO	INEB Santa Cruz Chinautla	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO	Canton Central Santa Cruz Chinautla
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO	01-06-0040-45	FECHA	



salones de clase donde se desea sustituir torta por piso




Laminas que se desean cambiar y costanera (estructura de Metal) que se desea reparar




Costanera (estructura de metal) que se quiere reparar y colocar el canal que se cayó por deterioro asi como laminas que se cambiaran por deterioro.



Reparación y sustitución de azulejos en los sanitarios



Reparación de techo



sustitución de cableado electrico.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el numero de hojas.



Firma y sello del Presidente de la OPF

[Handwritten Signature]



Firma y Sello Director Centro Educativo Público

[Handwritten Signature]



REGISTRO FOTOGRÁFICO PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	Guatemala	MUNICIPIO:	Chinautla
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	INEB Santa Cruz Chinautla	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Cantón Central Santa Cruz Chinautla
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	01-06-0040-45	FECHA:	5/07/2024



Foto 1:

Foto 2:



Foto 3:

Foto 4:



Foto 5:

Foto 6:

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.



Firma y sello del Presidente de la OPE



Firma y Sello Director Centro Educativo Público