

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS      PREVIO       DURANTE       POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	Guatemala	MUNICIPIO:	Chinautla
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Instituto Nacional de Educación Básica Brenda Elizabeth del Cid Medrano, Jornada Vespertina	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Av. Belice 1-00 Mercado Colonia Santa Luisa, Zona 6
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	01-06-0114-45	FECHA:	20 de junio del 2024



LIMPIEZA DE CANALES Y TECHO



IMPERMEABILIZACIÓN




LIMPIEZA DE TECHO INTERIOR



PINTURA DE TECHO INTERIOR



CAMBIO DE PISO EN LA ORILLA



LIMPIEZA DE CANALES


Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

 Firma y sello del Presidente de la OPR		 Firma y Sello Director Centro Educativo Público	
---	---	---	---



SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS      PREVIO       DURANTE       POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	Guatemala	MUNICIPIO:	Chinautla
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Instituto Nacional de Educación Básica Brenda Elizabeth del Cid Medrano, Jornada Vespertina	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Av. Belice 1-00 Mercado Colonia Santa Luisa, Zona 6
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	01-06-0114-45	FECHA:	20 DE JUNIO DEL 2024




**PINTURA DE BODEGAS**



**CAMBIO DE PILA**




**CAMBIO DE PISO DE LA ORILLA**







**PINTURA DE DIRECCIONES**



**PINTURA DE MURO INTERIOR**



Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y adjuntar el número de hojas.

 Firma y sello del Presidente de la OPE	 CONSEJO EDUCATIVO INEB BRENDA J.V. MEDRANO	 Firma y Sello Director Centro Educativo Público	 INSTITUTO NACIONAL DE EDUCACIÓN BÁSICA BRENDA ELIZABETH DEL CID MEDRANO DIRECCION
---	--	---	--