



Ministerio de Educación  
GUATEMALA

### REGISTRO FOTOGRÁFICO PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123  
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	Guatemala	MUNICIPIO:	Chinautla
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Instituto Nacional de Educación Diversificada Santa Luisa	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	1 era calle avenida Belice Mercado Santa Luisa Chinautla Zc
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	01-06-0135-46	FECHA:	



FOTO 1: Sustrucion de duela de cielo falso (Clases)



FOTO 2: Sustrucion de ventanas tipo coredizas (clases, 1 metro de altura X 1.50 de ancho)



FOTO 3: Sustrucion de vidrios de ventanas (externo, corredor)



FOTO 4: Sustrucion de piso ceramico



FOTO 5: Pintura de muros interiores y exteriores



FOTO 6: Pintura de barrandas

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Firma y sello del Presidente de la OPF



Firma y Sello Director Centro Educativo Público

