



Ministerio de Educación
Guatemala

REGISTRO FOTOGRÁFICO PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	Guatemala	MUNICIPIO:	Chinautla
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Instituto Nacional de Educación Diversificada Santa Luisa	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	1era calle avenida Belice Mercado Santa Luisa Zona 6
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	01-06-0135-46	FECHA:	12 de julio de 2024



Foto1: pintura exterior



Foto 2: sustitucion de vidrios exteriores




Foto 3: Revision de circuito electrico



Foto 4: Sustitucion de Ventana



Foto 5: Instalacion de Tinaco



Foto 6: sustitucion de pisos

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Firma y sello del Presidente de la OPE



Firma y Sello Director Centro Educativo Público

