

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS PREVIÓ DURANTE POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	Guatemala	MUNICIPIO:	Chinautla
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela Oficial Urbana de Párvulos Nueva Esperanza J	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Lote 7 Sector A 1 Manzana A Tierra Nueva II
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	01-06-0162-42	FECHA:	08 de julio de 2024



Foto1: Impermeabilización de loza



Foto 2: Resanado, raspar y aplicar nuevo alisado en gota de terraza de baños



Foto 3: Mantenimiento a Estructura, aplicación de pintura a puertas



Foto 4: Instalación de Chapa




Foto 5: Pintura en muros exteriores e interiores (Pintura Latex)



Foto 6: Pintura en muros exteriores e interiores (Pintura Acrílica para Zócalo)

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.


Firma y sello del Presidente de la ORGANIZACIÓN DE PADRES DE FAMILIA NUEVA ESPERANZA TIERRA NUEVA II J. M. EOUFP


Firma y Sello Director Centro Educativo Público



SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS PREVIÓ DURANTE POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	Guatemala	MUNICIPIO:	Chinautla
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela Oficial Urbana de Párvulos Nueva Esperanza II	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Lote 7 Sector A 1 Manzana A Tierra Nueva II
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	01-06-0162-42	FECHA:	08 de julio de 2024




Foto7: Reparación de Sistema Eléctrico




Foto 8: Sustitución de accesorios depósito de agua (Incluye mantenimiento completo a depósito)



Foto 9: Repello en muro (incluye quitado de repello existente)



Foto 10: Cernido en muro



Foto 11: Repello en muro (incluye quitado de repello existente)





Foto 12: Cernido en muro

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.


Firma y sello del Presidente de la OPF




Firma y Sello Director Centro Educativo Público

