

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	GUATEMALA	MUNICIPIO:	CHINAUTLA
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	ESCUELA OFICIAL DE PARVULOS Y PREPRIMARIA BILINUE JM COLONIA TIERRA NUEVA 1	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	MANZANA 0 LOTE 1 COLONIA TIERRA NUEVA 1
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	01-06-1363-42	FECHA:	1 DE MARZO DE 2024



Foto1: Sustitución de láminas



Foto 2: sustitución de chapa y mantenimiento de portón



Foto 3: Mejoramiento módulo de sanitarios



Foto 4: Mejoramiento del sistema hidráulico en el establecimiento





Foto 5: Mejoramiento del sistema eléctrico



Foto 6: Sustitución e instalación de inodoros y sus accesorios.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

 Firma y sello del Presidente de la OPE	 Firma y Sello Director Centro Educativo Público
---	---

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS PREVIO DURANTE POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	GUATEMALA	MUNICIPIO:	CHINAUTLA
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	ESCUELA OFICIAL DE PARVULOS Y PREPRIMARIA BILINE JM COLONIA TIERRA NUEVA 1	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	MANZANA 0 LOTE 1 COLONIA TIERRA NUEVA 1
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	01-06-1363-42	FECHA:	1 DE MARZO DE 2024






Foto 7: Soporte para depósitos de agua, el cual es ineficiente, por lo que se debe mejorar.



Foto 8: lavamanos de concreto en mal estado, a sustituir




Foto 9: Mingitorio de concreto en mal estado, a sustituir



Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Firma y sello del Presidente de la OPE



Firma y Sello Director Centro Educativo Público



DIRECCIÓN
TIERRA NUEVA 1

