



**REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS**

PRA-FOR-123
Versión 1

Ministerio de Educación
GUATEMALA

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	Guatemala	MUNICIPIO:	Chinaita
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EOUM No. 912 Tecún Umán	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	15 avenida final Jocotales zona 6
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	01-06-1376-43	FECHA:	8/05/2024



Foto 1: Techo de duralita 101 metros cuadrados



Foto 2: nivelación que se tiene que hacer, con filas de block y fundición de solera para levantar la altura del muro e instalar la nueva lámina.



Foto 3: reja que se sustituirá del pasillo 1, tamaño de la nueva reja cubrirá altura completa y ancho de viga a viga entre los espacios de cada columna.



Foto 4: reja que se sustituirá del pasillo 2, tamaño de la nueva reja cubrirá altura completa y ancho de viga a viga entre los espacios de cada columna.



Foto 5: módulos que se cambiará techo por lámina y estructura metálica en aula, cocina, dos bodegas.



Foto 6: colocación de canaletas y tubos para caídas de lluvia

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el registro de fotos.


 Rosa Marina Solís Osorio De Suleta
 Firma y sello del Presidente de la OPF




 Luvia Maribel Aguilar Montenegro
 Firma y Sello Director Centro Educativo

