




HOJA 2/2

REGISTRO FOTOGRÁFICO DE SEGUIMIENTO Y MONITOREO A INTERVENCIÓN			
DEPARTAMENTO:	GUATEMALA	MUNICIPIO:	GUATEMALA
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EOUM No.912 TECÚN UMÁN	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	15 AVENIDA FINAL DE JOCOTALES ZONA 6
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	01-06-1376-43	FECHA DE LA INSPECCIÓN:	24/09/2024
 <p>INSTALACIÓN DE CANAL Y PESCANTES</p>		 <p>INSTALACIÓN DE BARRANDAS</p>	
 <p>INSTALACIÓN DE BAJADAS DE AGUA</p>			

Firma y sello del Presidente de la DIDEDEC



ANDREA BETHANCOURT
Arquitecta
Colegiado No. 4627

Gwendy Ixcay
TECNICO DE LUBRICA
Persona de la DIDEDEC que verifica
Nombre, puesto y firma

Firma, Sello del Coordinador de Infraestructura/ Planificador
de la DIDEDEC