

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS PREVIO DURANTE POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	GUATEMALA	MUNICIPIO:	CHINAUTLA
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	E.O.U.M. "ASENTAMIENTO TIERRA NUEVA"	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	COLONIA TIERRA NUEVA I
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	01-06-1377-43	FECHA:	22 DE JULIO DE 2024



Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.


Firma y sello del Presidente de la OPF


 CONSEJO DE PADRES DE FAMILIA
 E.O.U.M. ASENTAMIENTO TIERRA NUEVA I


Firma y Sello Director Centro Educativo Público


 MINISTERIO DE EDUCACIÓN
 ESCUELA OF. URRUTIA MIXTA
 ASENTAMIENTO TIERRA NUEVA
 DIRECCIÓN J.M.
 CHINAUTLA GUATEMALA

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	GUATEMALA	MUNICIPIO:	CHINAUTLA
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	E.O.U.M. "ASENTAMIENTO TIERRA NUEVA"	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	COLONIA TIERRA NUEVA I
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	01-06-1377-43	FECHA:	16 DE JULIO DE 2024



Foto 1: Colocación de piso a un metro de altura en la pared interior de los baños de niños.



Foto 2: Colocación de piso antideslizante en baño de niños



Foto 3: Colocación de tabiques separadores de mingitorios en baño de niños.



Foto 4: Inicio de Colocación de piso a un metro de altura en baño de niñas.



Foto 5: Colocación de piso a un metro de altura en baño de niñas.




Foto 6: Preparación para colocar piso antideslizante en baño de niñas.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.



Firma y sello del Presidente de la CPF




Firma y Sello Director Centro Educativo Público

