

REGISTRO FOTOGRÁFICO DE SEGUIMIENTO Y MONITOREO A INTERVENCIÓN

DEPARTAMENTO:	GUATEMALA	MUNICIPIO:	CHINAUTLA
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EOUM NO. 931	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	COLONIA TIERRA NUEVA I
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	01-06-1379-43	FECHA DE LA INSPECCIÓN:	9/12/2024



FOTO 1: SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PISO CERÁMICO EN ÁREA DE SALA DE MAESTROS



FOTO 2: SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PISO CERÁMICO EN DIRECCIÓN



FOTO 3: DESMONTAJE, CORTE Y REINSTALACIÓN DE PUERTAS DE METAL POR INSTALACIÓN DE PISO CERÁMICO EN ÁREA DE SALA DE MAESTROS



FOTO 4: RELLENO, COMPACTACIÓN, NIVELACIÓN Y FUNDICIÓN DE TORTA DE CONCRETO EN COCINA



FOTO 5: ENCIMERA DE CONCRETO CON AZULEJO EN COCINA



FOTO 6: INSTALACIÓN DE AZULEJO EN DESAYUNADOR DE CONCRETO EXISTENTE

[Handwritten signature]

Firma y sello del Presidente de la OPE



[Handwritten signature]

Firma, Sello del Coordinador de Infraestructura/ Planificador de la DDEDUC

ANDREA BETHANCOURT
Arquitecta
Colegiado No. 4007
Persona de la DDEDUC que verifica
Nombre, puesto y firma

ANDREA BETHANCOURT
Arquitecta
Colegiado No. 4007