



Ministerio de Educación
GUATEMALA

REGISTRO FOTOGRÁFICO PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

| | | | |
|-----------------------------|---------------|--------------------------------|---------------------------------|
| DEPARTAMENTO: | GUATEMALA | MUNICIPIO: | CHINAUTLA |
| NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO: | EORM | DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO: | SECTOR 4 LOTE 93 ALDEA SACOJITO |
| CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO: | 01-06-1382-43 | FECHA: | 2/08/2024 |



Foto 1: Reparación de grietas en techo de losa por filtraciones, Primera parte de la terraza



Foto 2: Reparación de grietas en techo de losa por filtraciones Segunda parte de la terraza.



Foto 3: Reparación de piso de concreto en patio central, para evitar que se siga empozando el agua.



Foto 4: Sustitución de tornillería por filtraciones en lamina y capote en el segundo nivel.



Foto 5: Reparación y limpieza de canal por filtraciones en el primer nivel



Foto 6: Reparación y limpieza de canal por filtraciones en primer nivel

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Firma y sello del Presidente de la



Firma y Sello Director Centro Educativo Público

