



Ministerio de Educación
GUATEMALA

REGISTRO FOTOGRÁFICO PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	GUATEMALA	MUNICIPIO:	CHINAUTLA
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM NO. 911	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	ALDEA BUENA VISTA
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	01-06-1385-43	FECHA:	02/08/2024



FOTO 1: SUSTITUCIÓN DE TORTA DE CONCRETO EN PATIO



FOTO 2: SUSTITUCIÓN POR CHAPAS EN PUERTAS DE METAL, POR SEGURIDAD



FOTO 3: SUSTITUCIÓN DE INODOROS



FOTO 4: MANTENIMIENTO DE BARANDA DE METAL



FOTO 5: SUSTITUCIÓN DE PUERTA DE SERVICIOS SANITARIOS Y MANTENIMIENTO AL PORTÓN DE METAL




FOTO 6: APLICACIÓN DE PINTURA EN MUROS

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.



Firma y sello del Presidente de la OPF





Firma y Sello Director Centro Educativo Público

