

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS PREVIO DURANTE POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	Guatemala	MUNICIPIO:	Chinautla
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela Oficial Rural Mixta No. 909	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Caserío La Laguneta Aldea el Durazno
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	01-06-1388-43	FECHA:	02/08/2024



Foto 1 Cambio e instalación de lavamanos y azulos de niños



Foto 2 Mantenimiento de lavamanos e instalación de azulejos



Foto 3 cambio de piso sanitario y demolición de azulejo en servicio sanitario de niño.



Foto 4. cambio de piso sanitario y demolición de azulejo en servicio sanitario de niña.




Foto 5. Mantenimiento de puertas de niños.



Mantenimiento de puertas de niñas

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

 Firma y sello del Presidente de la OPP	 Firma y Sello Director Centro Educativo Público
---	---



SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	Guatemala	MUNICIPIO:	Chinautla
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela Oficial Rural Mixta No. 909	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Caserio La Laguneta Aldea el Durazno
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	01-06-1388-43	FECHA:	02/08/2024



foto 7 Desinstalación e instalacion de azulejos en Minjitorios



Foto 8 Mantenimiento de puertas Sanitario de niñas.



Foto 9. Mantenimiento de puerta de niños.



foto 10 Cambio de piso y demolición de azulejo en servicio sanitario de niños.



foto 11. cambio de piso y demolición en servicio sanitario de niñas.



foto 12 cambio de retretes + limpieza de lavamanos + cambio de accesorios.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

 Firma y sello del Presidente de la OPF	 Firma y Sello Director Centro Educativo Público
---	---

