



SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	Guatemala	MUNICIPIO:	Chinautla
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EOUM Josefina Alonzo Martinez	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	1era. Avenida Sector No. 3 Colonia Nueva Chinautla
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	01-06-2627-43	FECHA:	08/05/2024



Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.


 Firma y sello del Presidente de la OPF


 Firma y Sello Director Centro Educativo Público



Ministerio de Educación
GUATEMALA

REGISTRO FOTOGRÁFICO PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	Guatemala	MUNICIPIO:	Chinautla
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EOUM Josefina Alonzo Martinez	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	1era. Avenida Sector No. 3 Colonia Nueva Chinautla
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	01-06-2627-43	FECHA:	08/05/2024



Foto 7: Reparación de planchas de concreto de patio 1



Foto 8: Reparación de planchas de concreto de patio 1



Foto 9: Reparación de planchas de concreto de patio 2



Foto 10: Sustitución de lamparas en Salón Usos multiples.



Foto 11: Sustitución de lamparas en aulas.



Foto 12: Mantenimiento de Cisterna

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Firma y sello del Presidente de la OPF



Firma y Sello Director Centro Educativo Público

