REGISTRO FOTOGRÁFICO PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

SITUACIÓN DEFICIENCI	IAS DETERMINADAS PREVIO X	DURANTE	POSTERIOR			
DEPARTAMENTO:	Guatemala	MUNICIPIO:	Chinautla			
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Ecouple Oficial Pural Mixta	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Sector 4, lote 93 aldea Sacojito			
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	01-06-6451-43	FECHA:	1/03/2024			















Firma y sello del Presidente de la OPF



8º E CHIT Firma y Sello Director Centro Educativo Público

1

Aldea Sacojito Chinautla Guatemala

REGISTRO FOTOGRÁFICO

Ministeria de Educación SITUACIÓN DEFICIENCI							
	ción deficiencias determinadas PREVIO x		POSTERIOR				
DEPARTAMENTO:	Guatemala	MUNICIPIO:	Chinautla				
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Sector 4, lote 93 aldea Sacojito				
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	01-06-6451-43	FECHA:	1/03/2024				
destape	drenaje tapado, se abrira zanja	Fato 2	sustitución de deposito de agua 11 litros				
Foto1:		Foto 2:					
Foto 3:	base para el deposito de agua	Foto 4:	cionde canal sustitución de canal				
Foto 5:	llueve	Foto 6:	inundacion de agua Falta drena je SACOUITO				
Lus Team oh	Aldea Sacolito		Firma y Sello Director Centro Educativo Público				

REGISTRO FOTOGRÁFICO PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

SITUACIÓN DEFICIENCIA	AS DETERMINADAS: PREVIO X			DURANTE		POSTERIOR		
DEPARTAMENTO: Guatemala			MUNICIPIO:		Chinautla			
NOMBRE DEL ESCUEIA Oficial Rural Mixta.		[DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:		Sector 4, lote 93 aldea Sacojito			
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	01-06-6451-43	F	FECHA:		1/03/2024			
Foto1:				Foto 2:				
Foto 3:				Foto 4:				
Foto 5:	OFICIAL RURAL			Foto 6:		OF. RUR		
	CONSEJO SEDUCATIVO					SELANDEA	The state of the s	
Observación: Si es necesario se	pueden agregar hojas adicionalesy agustiza எக்கப்ரால் ச Chinautia Guatemala	hojas.	_			SACOJITO	7	
Year Tan	Guatemala Firma y sello del Presidente de la OPF			Martin	irma y Sel	O Director Centro Educativo Públ	ico	