



**REGISTRO FOTOGRÁFICO  
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS**

PRA-FOR-123  
Versión 1

Ministerio de Educación  
Guatemala

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	Guatemala	MUNICIPIO:	Chinautla
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela Oficial Rural Mixta.	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Sector 4, lote 93 aldea Sacojito
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	01-06-6451-43	FECHA:	20/06/2024



Foto1: CUBIERTA DE LAMINA TROQUELADA Y SUSTITUCION DE METAL POR METAL. TERMINADO



Foto 2: MEJORAMIENTO DE PARED, APERTURAS DE VANO DE COCINA A BODEGA . TERMINADO. FALTA INSTALACION DE PUERTA ESTA EN PROCESO.



Foto 3: REPELLO DE RAMPA TERMINADO.



Foto 4: MANTENIMIENTO DE CISTERNA DE AGUA FLUVIAL, TERMINADO.



Mantenimiento de puertas

Foto 5: MANTENIMIENTO DE PUERTAS. TERMINADO.




Foto 6: CABIO DE LAMINA TROQUELADA Y CAMBIO DE METAL POR METAL. TERMINADO.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.


*[Handwritten Signature]*

Firma y sello del Presidente de la OPF



*[Handwritten Signature]*

Firma y Sello Director Centro Educativo Público





**REGISTRO FOTOGRÁFICO  
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS**

PRA-FOR-123  
Versión 1

Ministerio de Educación  
Guatemala

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	Guatemala	MUNICIPIO:	Chinautla
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Sector 4 lote 93 aldea Sacojito
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	01-06-6451-43	FECHA:	20/06/2024



Foto 1: DESTAPE DE DRENAJE, CAMBIO DE CHORROS, TERMINADO.



Foto 2: EN PROCESO DE COMPRAR



Foto 3: BASE PARA COLOCAR EL DEPOSITO DE AGUA, TERMINADO.



Foto 4: CAMBIO DE CANALES EN PROCESO



Foto 5: caída de agua en proceso , colocacion de cajas de agua fluvial terminado.



Foto 6: remozamiento finalizado, ya no hay inundación.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

*[Firma]*  
Firma y sello del Presidente de la OPF

CONSEJO EDUCATIVO  
 Aldea Sacojito  
 Chinautla  
 Guatemala

*[Firma]*  
Firma y Sello Director Centro Educativo Público

ESTABLECIMIENTO DE RURAL  
 ALDEA SACOJITO  
 J.V.  
 CENTRO EDUCATIVO PÚBLICO



Ministerio de Educación  
Guatemala

# REGISTRO FOTOGRÁFICO PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123  
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	Guatemala	MUNICIPIO:	Chinautla
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela Oficial Rural Mixta.	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Sector 4, lote 93 aldea Sacojito
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	01-06-6451-43	FECHA:	20/06/2024



Foto1: remozamiento del portón en proceso.



Foto 2: TERMINADO.



Foto 3: PINTURA DE MUROS EXTERIOR E INTERIOR, EN PROCESO.




Foto 4: PINTURA EXTERIOR EN PROCESO.




Foto 5:





Foto 6:

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

  
Firma y sello del Presidente de la QPF



  
Firma y Sello Director Centro Educativo Público

