



Ministerio de Educación  
Guatemala

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

### REGISTRO FOTOGRÁFICO

## PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123  
Versión 1

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	GUATEMALA	MUNICIPIO:	CHINAUTLA
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EOUN No. 61 "REPUBLICA DE ITALIA"	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	COLONIA SANTA FAZ FINAL DE JOCOTALES ZONA 6
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	01-06-6456-43	FECHA:	



Foto 1 Sustrucción de MAYA CALIBRE 13



Foto 2: SUSTITUCIÓN DE ALAMBRE GALVANIZADO



Foto 3: Reparación de muro perimetral (Cimientos y levantamiento de muros)



Foto 4: Reparación de cisterna de concreto, más bomba de agua, tablero, cableado eléctrico



Foto 4: Reparación de cisterna de concreto, más bomba de agua, tablero, cableado eléctrico



Foto 5: Mantenimiento a estructura de metal de ventana

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Firma y sello del Presidente de la OPE

CONSEJO EDUCATIVO  
DE E.O.U.N. No. 61  
REPUBLICA DE ITALIA

Firma y Sello Director Centro Educativo Público

