



# REGISTRO FOTOGRÁFICO

PRA-FOR-123  
Versión 1

## PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	GUATEMALA	MUNICIPIO:	CHINAUTLA
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EOUN No. 61 "REPUBLICA DE ITALIA"	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	COLONIA SANTA FAZ FINAL DE JOCOTALES ZONA 6
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	01-06-6456-43	FECHA:	28/05/2024



Foto 1: Mantenimiento a estructura de metal de ventana



Foto 2: Mantenimiento a estructura de metal de ventana



Foto 3: Reparacion de muro perimetral (Cimientos y levantamiento de muros)



Foto 4: Reparación de cisterna de concreto, más bomba de agua, tablero, cableado eléctrico




Foto 4: Reparación de cisterna de concreto, más bomba de agua, tablero, cableado eléctrico



Foto 5: Sustitución de Malla calibre 13

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

  
**CONSEJO EDUCATIVO DE E.O.U.N. No. 61 REPÚBLICA DE ITALIA**  
 Firma y sello del Presidente de la OPF

  
**REPUBLICA DE ITALIA**  
 Firma y Sello Director Centro Educativo Público