

PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	GUATEMALA	MUNICIPIO:	CHINAUTLA
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EOUN No. 61 "REPUBLICA DE ITALIA"	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	COLONIA SANTA FAZ FINAL DE JOCOTALES ZONA 6
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	01-06-6456-43	FECHA:	31/07/2024



Foto 1 REPARACION Y MANTENIMIENTO DE CISTERNA



Foto 3: REPARACION DE MURO PERIMETRAL DE BLOCK



FOTO 3: MANTENIMIENTO A ESTRUCTURA DE METAL DE VENTANA



Foto 5: REPARACION DE TUBO HG Y MALLA GALVANIZADA



Foto 5: REPARACION DE TUBO HG Y MALLA GALVANIZADA



Foto 5: REPARACION DE TUBO HG Y MALLA GALVANIZADA

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.



CONSEJO EDUCATIVO  
DE E.O.U.N. No. 61  
REPUBLICA DE ITALIA

Firma y sello del Presidente de la OPF



Firma y Sello Director Centro Educativo Público

