



Ministerio de Educación

REGISTRO FOTOGRÁFICO PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	GUATEMALA	MUNICIPIO:	CHINAUTLA
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM JM, "CUMBRE DEL GUAYABO"	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	LOTE 116 ALDEA CUMBRE DEL GUAYABO
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	01-06-7719-43	FECHA:	2/08/2024



Foto1: 6.1 módulo Cocina fabricación loza de concreto




Foto 2: 2.3 módulo patio: desinstalación e instalación de estructura metálica.



Foto 3: 4.2 sustitución de Chapa en dirección



Foto 4: 20.14 Mejoramiento de pared de bloék en lado izquierdo del patio



Foto 5: 20.2 suministro y fabricación de estufa rural



Foto 6: 18.7 Instalación de hidrobomba

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

YESSICA EVANGELINA ALTAN CHACÓN DE OSORIO
Firma y sello del Presidente de la OPF



LUDIN CORNELIO LOPEZ GODINEZ
Firma y Sello Director Centro Educativo Público

