



Ministerio de Educación
Guatemala

REGISTRO FOTOGRÁFICO PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO


DURANTE

POSTERIOR


DEPARTAMENTO:	Guatemala	MUNICIPIO:	Chinautla
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	INSTITUTO OFICIAL MIXTO DE EDUCACION BASICA	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Sector II Cerro san Julian Nueva Chinautla
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	01-06-8416-45	FECHA:	1 MARZO DE 2024



Sustitucion de lamina por lamina troquelada aluzinc calibre 26



Mantenimiento de estructura



Mantenimiento de Estructura



Mantenimiento de Estructura



Sustitucion de chapa de manija larga de acaero inoxidable



Sustitucion de chapa yale

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Firma y sello del Presidente de la OPR



Firma y Sello Director Centro Educativo Público





**REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS**

Ministerio de Educación
G U A T E M A L A


SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO


DURANTE

POSTERIOR


DEPARTAMENTO:	Guatemala	MUNICIPIO:	Chinautla
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Instituto Oficial Mixto de Educacion Basica de Chinautla	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Sector 2 Cerro San Julian, Nueva Chinautla, Chinautla Guat
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	01-06-8416-45	FECHA:	1 DE MARZO DE 2024



Sustitucion de puerta de bodega



Sustitucion de puerta de entrada



Sustitucion de portón




Mantenimiento de balcones



Pintura de muros exteriores

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.


Firma y sello del Presidente de la OPEM




Firma y Sello Director Centro Educativo Público

