



Ministerio de Educación
Guatemala

REGISTRO FOTOGRÁFICO PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	Guatemala	MUNICIPIO:	Chinautla
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	INSTITUTO OFICIAL MIXTO DE EDUCACION BASICA	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Sector II Cerro san Julian Nueva Chinautla
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	01-06-8416-45	FECHA:	19/06/2024



Sustitucion de lamina por lamina troquelada aluzinc calibre 26




Mantenimiento de estructura



Sustitucion de Chapas



Sustitucion de Chapas



Sustitucion de puertas



Sustitucion de puertas

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Morlin Delgado
Firma y sello del Presidente del Consejo Educativo



[Signature]
Firma y Sello Director Centro Educativo Público





REGISTRO FOTOGRÁFICO

PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

Ministerio de Educación
Guatemala

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	Guatemala	MUNICIPIO:	Chinautla
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Instituto Oficial Mixto de Educacion Basica de Chinautla	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Sector 2 Cerro San Julian, Nueva Chinautla, Chinautla Guat
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	01-06-8416-45	FECHA:	19/06/2024



Sustitucion de portón



Pintura de exteriores

Empty space for additional observations or notes.

Empty space for additional observations or notes.

Empty space for additional observations or notes.

Empty space for additional observations or notes.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Modin Deza
 Firma y sello del Presidente de la COP
 Sector 2, Cerro San Julian
 Consejo Educativo
 COMEB de
 Chinautla
 Chinautla, Guatemala

[Signature]
 Firma y Sello Director Centro Educativo Público