



Ministerio de Educación  
Guatemala

# REGISTRO FOTOGRÁFICO PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123  
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	Guaatemala Norte	MUNICIPIO:	Chinautla
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EOUM No.905 Tipo Minimo J.V.	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Canton Central Santa Cruz Chinautla
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	01-06-8830-43	FECHA:	20/02/2024



PISO EN LOS SALONES DE CLASE



PISO ANTIDESLIZANTE EN LA COCINA



CAMBIO DE MEDIO TECHO EN EL SALON DEL FONDO



INSTALACION DE SANITARIO CON SUS ACCESORIOS



INSTALACIÓN DE LAVAMANOS

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Firma y sello del Presidente de la OPF



Firma y Sello Director Centro Educativo Público

