

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS PREVIO DURANTE POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	Guatemala	MUNICIPIO:	Chinautla
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM JM, "Eterna Primavera"	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	1era calle 6ta Calle Lote 1 Sector 2 Villas del Milagro
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	01-06-9824-43	FECHA:	09/07/2024




Foto 1: Mejoramiento de estructura portante con apoyos de concreto, con zapata, más pedestal de concreto, columna metálica tipo costanera 2C de 6" unidas con platina .



Foto 1.1: Mejoramiento de estructura portante por tijeras de costaneras de 2C mas lámina de Aluzinc calibre 26.



Foto 2: Reparación de Pañuelos, e impermeabilización de losa.



Foto 2.1: Reparación de Pañuelos, e impermeabilización de losa.



Foto 3: Reparación de muro perimetral con block




Foto 3.1: Reparación de muro perimetral con block.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

[Signature]
Firma y sello del Presidente de la OPE
DIRECCIÓN ESCOLAR
ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA
"ETERNA PRIMAVERA"
JORNADA MATUTINA
Chinautla, Guatemala

[Signature]
Firma y Sello Director Centro Educativo Público
DIRECCION ESCOLAR
ETERNA PRIMAVERA
ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA
SECTOR 2 VILLAS DEL MILAGRO
CHINAUTLA