

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS:

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	Guatemala	MUNICIPIO:	Chinautla
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela Oficial Para Párvulos Las Villas J.V	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Boulevard Sacoj, Manzana E, Sector 4, Colonia Villas Del M
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	01-06-9828-42	FECHA:	1/3/2024



Foto1: Mejoramiento de sanitarios



Foto 2: instalacion de las dos cisternas azules para la jornada matutina y reistalacion de las dos cisternas para la jornada vespertina



Foto 3: instalacion de 2 ventanas para iluminacion y ventilacion de aulas



foto 4. Reparacion y mantenimiento de portones





foto 5. Filtracion de agua por abertura entre lamina y muro



Sustitucion de ventanas de metal, por ventanas pvc

**Observación:** Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

 Firma y sello del Presidente de la O.P.P. Escuela Oficial de Parvulos Aldea E. J.R.M. Las Villas J.V.	 Firma y Sello Director del Programa de Mantenimiento de Edificios Escolares Públicos DIRECCION CHINAUTLA
--	--