



**REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS**

PRA-FOR-123
Versión 1

Ministerio de Educación
Guatemala

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	Guatemala	MUNICIPIO:	Chinautla
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela Oficial Para Párvulos Las Villas J.V	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Boulevard Sacoj, Manzana E, Sector 4, Colonia Villas Del M
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	01-06-9828-42	FECHA:	16/07/2024



Foto1: Mejoramiento de sanitarios



Foto 2: Sustitucion de piso



Foto 3: instalacion de 2 ventanas para iluminacion y ventilacion de aulas



foto 4. Modificaciones del sistema Hidraulico y de drenaje para redacuacion de los nuevos sanitarios por instalar.



foto 5. Sustiticion de ventanas de metal, por ventanas pvc



Preparacion de pared (picar) para colocar el porcelanato de forma segura.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

[Handwritten Signature]



Firma y sello del Presidente de la O.P.F.

[Handwritten Signature]



Firma y Sello Director Centro Educativo Público