



**REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS**

PRA-FOR-123
Versión 1

Ministerio de Educación
Guatemala

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	GUATEMALA	MUNICIPIO:	SAN PEDRO AYAMPUC
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	LOTE 40 SECTOR 1 MANZANA I URBANIZACIÓN JULIETA
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	01-07-0016-43	FECHA:	02/08/2024



FOTO 1: BANQUETA EXTERIOR, ES NECESARIO COLOCAR TORTA DE CONCRETO



FOTO 2: PORTÓN EN DONDE LA PINTURA EMPIEZA A CAERSE Y LA CHAPA ESTA BASTANTE DURA AL ABRIR




FOTO 3: MURO QUE PRESENTA DAÑOS POR HUMEDAD



FOTO 4: MURO QUE PRESENTA DAÑOS POR HUMEDAD, ES NECESARIA LA REPARACIÓN DEL ACABADO E IMPERMEABILIZACIÓN




FOTO 5: CAMBIO DE CHAPAS Y MANTENIMIENTO DE LAS PUERTAS .



FOTO 6: MANTENIMIENTO A LOS BAÑOS POR SARRO Y LA BOMBITA TIENE FUGA.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Firma y sello del Presidente de la OPR  

Firma y Sello Director Centro Educativo Público  