

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	Guatemala	MUNICIPIO:	San Pedro Ayampuc
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	INEB SAN LUIS	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Colonia San Luis, San Pedro Ayampuc, Guatemala
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	01-07-0029-45	FECHA:	8/07/2024



Foto 1: balcones de metal en salones de clase



Foto 2: balcones de metal en salón de clase



Foto 3: cubierta de lamina y cierre de muro de block



Foto 4: sustitución de tomacorrientes en el laboratorio de computación



Foto 5: sustitución tinaco con torre y base de metal



Foto 6: pintura de zócalo en el laboratorio de computación

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

 Firma y sello del Presidente de la CPE	 Firma y Sello Director Centro Educativo Público
---	---



SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS PREVIO DURANTE POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	Guatemala	MUNICIPIO:	San Pedro Ayampuc
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	INEB SAN LUIS	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Colonia San Luis, San Pedro Ayampuc, Guatemala
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	01-07-0029-45	FECHA:	8/07/2024



Foto 1: sustitución de tablero para flípones



Foto 2: sustitución de chapa en salón de clase




Foto 3: sustitución de chapa en salón de clase



Foto 4:





Foto 5:



Foto 6:

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.


Firma y sello del Presidente de la OPF 


Firma y Sello Director Centro Educativo Público 