

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS PREVIO DURANTE POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	GUATEMALA	MUNICIPIO:	SAN PEDRO AYAMPUC
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM EL TIZATE JM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	ALDEA EL TIZATE, SAN PEDRO AYAMPUC
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	01-07-1412-43	FECHA:	11/11/2024




1.1 Sustitución de lámina, por lámina troquelada aluzinc calibre 26



4.1 Mantenimiento a estructura (lijado, cambio de tubo , cepillado, sujeciones, aplicación de pintura)



12.1 Mantenimiento a portones de metal



2.1 Mantenimiento a estructura de soporte de metal



19.20 Instalacion de Pila de concreto (incluye conexión a drenaje)



10.5 Sustitución de lavamanos

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

 Firma y sello del Presidente de la QPF 	 Firma y Sello Director Centro Educativo Público 
--	--