

UBICACIÓN DE DEFICIENCIAS DETERMINADA/ PREVIO DURANTE POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	GUATEMALA	MUNICIPIO:	SAN PEDRO AYAMPUC
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA No. 1930 ALDEA EL PINALITO	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	ALDEA EL PINALITO
ESTABLECIMIENTO:	01-07-1413-43	FECHA:	09/07/2024



Foto 1: Techo de aulas del segundo nivel debidamente estructurados.




Foto 2: Modulo de gradas estructurados totalmente.



Foto 3: Puertas pintadas



Foto 4: Techos de salones del segundo nivel estructurados totalmente e iluminados.




Foto 5: Se observan salones debidamente pintados e iluminados.



Foto 6: pasillos de corredor pintados, estructurados e iluminados.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

 Firma y sello del Presidente de la OPF		 Firma y Sello Director Centro Educativo Público	
---	---	---	---



**REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS**

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS PREVIÓ DURANTE POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	GUATEMALA	MUNICIPIO:	SAN PEDRO AYAMPUC
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA NO. 1930 EL PINALITO	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	ALDEA EL PINALITO
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	01-07-1413-43	FECHA:	09/07/2024



Foto 1: Techo, iluminación y pintura en modulo de gradas.




Foto 2: Iluminación y pintura en moludo de cocina y salones de clases primer nivel.



Foto 3: Pintura y colocacion de canaleta en salones primer nivel



Foto 4: Colocacion de bajada de agua y pintura parte trasera de la escuela.




Foto 5: Estado actual del establecimiento despues de los trabajos de remozamiento.




Foto 6:

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Larys A. Chomali
Firma y sello del Presidente de la OPF



[Signature]
Firma y Sello Director Centro Educativo Público

