



**REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS**

PRA-FOR-123
Versión 1

Ministerio de Educación
GUATEMALA

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	GUATEMALA	MUNICIPIO:	SAN PEDRO AYAMPUC
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM EL CARRIZAL	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	ALDEA EL CARRIZAL
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	01-07-1414-43	FECHA:	1/03/2024



Foto 19: REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE PORTÓN



Foto 20: REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE PORTÓN PRINCIPAL



Foto 21: LEVANTADO DE MURO PERIMENTAL



Foto 22: LEVANTADO DE MURO PERIMENTAL




Foto 23: REPOSICIÓN DE TOMA CORRIENTES NUEVOS




Foto 24: REPARACIÓN DE LÁMPARAS

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Lesvia Nemi Ochoa P.
Firma y sello del Presidente de la OPF



[Firma]
Firma / Sello Director Centro Educativo Público





**REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS**

Ministerio de Educación
GUATEMALA

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	GUATEMALA	MUNICIPIO:	SAN PEDRO AYAMPUC
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM EL CARRIZAL	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	ALDEA EL CARRIZAL
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	01-07-1414-43	FECHA:	1/03/2024



Foto 13: COLOCACIÓN DE PISO CERÁMICO EN AULA N° 9



Foto 14: COLOCACIÓN DE PISO CERÁMICO EN AULA N° 9



Foto 15: COLOCACIÓN DE VIDRIOS EN AULA N°9



Foto 16: COLOCACIÓN DE VIDRIOS EN AULA N°9



Foto 17: COLOCACIÓN DE BalcÓN EN BODEGA



Foto 18: COLOCACIÓN DE BalcÓN EN BODEGA

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Lesvia Noemi Ochoa P.
Firma y sello del Presidente de la OPF



[Signature]
Firma y Sello Director Centro Educativo Público





**REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS**

PRA-FOR-123
Versión 1

Ministerio de Educación
GUATEMALA

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	GUATEMALA	MUNICIPIO:	SAN PEDRO AYAMPUC
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM EL CARRIZAL	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	ALDEA EL CARRIZAL
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	01-07-1414-43	FECHA:	1/03/2024



Foto 7: COLOCACIÓN DE PISO CERÁMICO EN DIRECCIÓN



Foto 8: COLOCACIÓN DE PISO CERÁMICO EN DIRECCIÓN



Foto 9: COLOCACIÓN PUERTA DE REJA EN LABORATORIO



Foto 10: COLOCACIÓN PUERTA DE REJA EN LABORATORIO



Foto 11: COLOCACIÓN DE PISO CERÁMICO EN LABORATORIO



Foto 12: COLOCACIÓN DE PISO CERÁMICO EN LABORATORIO

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Lesvia Noemi Ochoa P.

Firma y sello del Presidente de la OPF



[Signature]

Firma y Sello Director Centro Educativo Público









**REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS**

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS PREVIU DURANTE POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	GUATEMALA	MUNICIPIO:	SAN PEDRO AYAMPUC
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM EL CARRIZAL	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	ALDEA EL CARRIZAL
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	01-07-1414-43	FECHA:	1/03/2024



Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Lesvia Noemi Ochoa P.
 Firma y sello del Presidente de la OPF


 Firma y Sello Director Centro Educativo Público

