



**REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS**

Ministerio de Educación
Guatemala

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	GUATEMALA	MUNICIPIO:	SAN PEDRO AYAMPUC
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM EL CARRIZAL	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	ALDEA EL CARRIZAL
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	01-07-1414-43	FECHA:	19/06/2024



Foto 1: *instalación de piso.*



Foto 2: *muro perimetral.*



Foto 3: *Reparación portón principal.*



Foto 4: *fabricación de balcones.*



Foto 5: *Balcones ya instalados.*



Foto 6: *Balcón ya instalados.*

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Lesvia Noemi Ochoa P.
Firma y sello del Presidente de la OPE



[Signature]
Firma y Sello Director Centro Educativo Público





**REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS**

PRA-FOR-123
Versión 1

Ministerio de Educación
GUATEMALA

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	GUATEMALA	MUNICIPIO:	SAN PEDRO AYAMPUC
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM EL CARRIZAL	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	ALDEA EL CARRIZAL
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	01-07-1414-43	FECHA:	19/06/2024



Foto 13:
Avances del muro perimetral.



Foto 14:
piso ceramico en bodega.



Foto 15:
Hierro en bodega.



Foto 16:
cemento en bodega.



Foto 17:
Aula ya terminada de piso ceramico.



Foto 18:
material pegamix en bodega.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Lesvia Noemi Ochoa P.

Firma y sello del Presidente de la OPE



[Signature]

Firma y Sello Director Centro Educativo Público





Ministerio de Educación
Guatemala

REGISTRO FOTOGRÁFICO PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	GUATEMALA	MUNICIPIO:	SAN PEDRO AYAMPUC
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM EL CARRIZAL	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	ALDEA EL CARRIZAL
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	01-07-1414-43	FECHA:	19/06/2024



Foto 7:
Instalación de piso cerámico



Foto 8:
construcción de muro perimetral



Foto 9:
puerta de Reja ya instalada



Foto 10:
construcción muro perimetral



Foto 11:
Balcones ya instalados



Foto 12:
Muro perimetral

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Lesvia Noemi Ochoa

Firma y sello del Presidente de la OPE



[Signature]

Firma y Sello Director Centro Educativo Público

