

REGISTRO FOTOGRÁFICO DE SEGUIMIENTO Y MONITOREO A INTERVENCIÓN			
DEPARTAMENTO:	GUATEMALA	MUNICIPIO:	SAN PEDRO AYAMPUC
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM ALDEA EL CARRIZAL, JM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CANTÓN EL REGADILLO, ALDEA EL CARRIZAL,
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	01-07-1414-43	FECHA DE LA INSPECCIÓN:	09/07/2024
 <p>Foto1: . FABRICACIÓN E INSTALACIÓN DE PUERTAS DE REJA CON CHAPA YALE PARA LABORATORIO DE COMPUTAC</p>		 <p>Foto 2: COLOCACIÓN DE VIDRIOS DE VENTANAS DE AULAS FABRICACIÓN Y COLOCACIÓN DE BALCONES</p>	
 <p>Foto 3: COLOCACIÓN DE PISO CERAMICO EN LABORATORIO DE COMUTACIÓN, DIRECCION Y AULA</p>		 <p>Foto 4: CANALES Y BAJADAS DE AGUA PLUVIAL</p>	
 <p>Foto 5: MANTENIMIENTO A PORTONES</p>		 <p>Foto 6: MURO PERIMETRAL</p>	

Lesvia Noemi Ochoap

Firma y sello del Presidente de la OPF



[Handwritten signature]

Firma, Sello del Coordinador de Infraestructura/ Planificador de la DIDEUC

[Handwritten signature]
GUENDY IXCOY, INTERA

ANDREA BETANCOURT
- Arquitecta
Colegiado No. 4627