

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS PREVIO DURANTE POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	GUATEMALA	MUNICIPIO:	SAN PEDRO AYAMPUC
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM NO. 1905	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Km 14.5 Aldea Labor Vieja.
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	01-07-1415-43	FECHA:	08/05/2024



Foto 1 : Remozamiento del patio de la escuela.




Foto 2; Remozamiento del pavimento de la escuela.



Foto 3: Situación actual del pavimento.



Foto 4: Situación previa a pavimentar el patio.





Foto 5: Situación previa a Pavimentar el patio.



Foto 6: situación previa al pavimento.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

 Firma y sello del Presidente de la OPF	 Firma y Sello Director Centro Educativo Público
---	---



SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS PREVIO DURANTE POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	GUATEMALA	MUNICIPIO:	SAN PEDRO AYAMPUC
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM NO. 1905	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Km. 14.5 ALDEA LABOR VIEJA
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	01-07-1415-43	FECHA:	08/05/2024



Foto 1; Situación previa al pavimento.



Foto 2; Hay pozas de agua y los niños se caen-



Foto 3; El agua se reposa y se vuelve criaderos de zancudos.



Foto 4; Los niños se meten a las pozas y mojan sus zapatos.



Foto 5; Se dejará arreglado el conducto de drenaje para continuarlo posteriormente.



Foto 6; Se dejará preparado el drenaje para continuarlo.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

 Firma y sello del Presidente de la OPF		 Firma y Sello Director Centro Educativo Público	
---	---	---	---