

REGISTRO FOTOGRÁFICO			
DEPARTAMENTO:	GUATEMALA	MUNICIPIO:	SAN PEDRO AYAMPUC
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM No. 1880	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	ALDEA LO DE REYES
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	01-07-1417-43	FECHA DE LA INSPECCIÓN:	03/05/2024
<p>FOTO No. 1: PINTURA EN MAL ESTADO (MODULO AULAS)</p>		<p>FOTO No. 2: PINTURA EN MAL ESTADO (MODULO AULAS)</p>	
<p>FOTO No. 3: REFLECTORES EN MAL ESTADO (PASILLO)</p>		<p>FOTO N. 4: LAMPARAS EN MAL ESTADO (PASILLO)</p>	
<p>FOTO No. 5: FALTA DE AZULEJO EN PARED (COCINA)</p>		<p>FOTO No. 6: PUERTAS DE METAL EN MAL ESTADO (BAÑOS NIÑOS Y NIÑAS)</p>	
<p>Firma y sello de la Organización de Padres de Familia</p>		<p>Firma, Sello y No. de Colegiado de Evaluadores del Campo del Programa</p>	

REGISTRO FOTOGRÁFICO			
DEPARTAMENTO:	GUATEMALA	MUNICIPIO:	SAN PEDRO AYAMPUC
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM No. 1880	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	ALDEA LO DE REYES
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	01-07-1417-43	FECHA DE LA INSPECCIÓN:	03/05/2024
<p>FOTO No. 1: INODOROS EN MAL ESTADO (BAÑOS NIÑOS Y NIÑAS)</p>		<p>FOTO No. 2: LAVAMANOS EN MAL ESTADO (BAÑOS NIÑOS Y NIÑAS)</p>	
<p>FOTO No. 3: BOMBA DE AGUA EN MAL ESTADO (PATIO)</p>		<p>FOTO N. 4: PILAS EN MAL ESTADO (PATIO)</p>	
<p>FOTO No. 5: PRESENCIA DE PROFESIONAL EN CENTRO EDUCATIVO</p>		<p>FOTO No. 6: PRESENCIA DE PROFESIONAL EN CENTRO EDUCATIVO</p>	