



Ministerio de Educación
Guatemala

REGISTRO FOTOGRÁFICO PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	GUATEMALA	MUNICIPIO:	SAN PEDRO AYAMPUC
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA PETACA	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	ALDEA PETACA
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	01-07-.1418-43	FECHA:	1 DE MARZO DE 2024



Foto 1: Sustitución de lámina por lámina troquelada aluzinc calibre 26 para dos aulas y la cocina incluye elementos de fijación. Y pintura de estructura de techo.



Foto 2: Sustitución de lámina por lámina troquelada aluzinc calibre 26 para dos aulas y la cocina incluye elementos de fijación. Y pintura de estructura de techo.



Foto 3: fabricacion y colocacion de balcones




Foto 4: sustitucion de seccion de piso de concreto por concreto en aula de sexto primaria.




Foto 5: reparacion de muro de contencion y que tambien es muro perimetral que da a la calle principal



Foto 6: reparacion de muro de contencion y que tambien es muro perimetral que da a la calle principal

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas

Wendy Faviola Jacinto Mazarón

Firma y sello del Presidente de la OPF



[Handwritten Signature]

Firma y Sello Director Centro Educativo Público

