

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS PREVIO DURANTE POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	GUATEMALA	MUNICIPIO:	SAN PEDRO AYAMPUC
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA PETACA	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	ALDEA PETACA
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	01-07-.1418-43	FECHA:	10 DE JULIO DE 2024



Foto1:REPARACION DE MURO DE CONTENCIÓN.



Foto 2: REPARACION DE MURO DE CONTENCIÓN



Foto 3: REPARACION DE MURO DE CONTENCIÓN



Foto 4: REPARACION DE MURO DE CONTENCIÓN

Fecha de visita el
Contraloría fue 10 de Julio de 2024

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Wendy Fabiola Jacinto monkey
Firma y sello del Presidente de la OPE

9.9
Firma y Sello Director Centro Educativo Público

