



**REGISTRO FOTOGRÁFICO  
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS**

PRA-FOR-123  
Versión 1

Ministerio de Educación  
Guatemala

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	Guatemala	MUNICIPIO:	San Pedro Ayampuc
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela Oficial Rural Mixta El Hato	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Aldea El Hato
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	01-07-1419-43	FECHA:	02 de agosto de 2024



Foto 1: Sustitución de techo de duralita por lámina troquelada ya que presenta grietas y agujeros en su mayor parte.



Foto 2: Sustitución de portón principal debido a que toda su estructura se encuentra oxidada, partes desniveladas y en mal estado.



Foto 3: Mantenimiento de estructura de ventanas y cambio de seis ventanas de cada salón de la mitad hacia abajo ya que por el tiempo se sellaron por la suciedad y se encuentran en mal estado.




Foto 4: Mantenimiento de estructura de techo, cambio de lámina, pintado de paredes y puertas más cambio de chapas debido al mal estado en que se encuentran los sanitarios.



Foto 5: Reparación del sistema eléctrico de las aulas principales más corredor ya que por el tiempo se encuentra en mal estado y no se cuenta con corriente eléctrica.



Foto 6: Aplicación de pintura por dentro y por fuera de las dos aulas más corredor debido a que se encuentran sucias y partes sin pintar.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Francisca Annelia Soys Lopez

Firma y sello del Presidente de la OPE



*[Handwritten Signature]*

Firma y Sello Director Centro Educativo P...

