



**REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS**

PRA-FOR-123
Versión 1

Ministerio de Educación
Guatemala

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	Guatemala	MUNICIPIO:	San Pedro Ayampuc
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM NO. 887	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Plaza Central, 1er Cantón, Aldea San José Nachauil
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	01-07-1421-43	FECHA:	1 de marzo de 2024




Foto1: TECHO DE COCINA




Foto 2 ESTRUCTURA DE MADERA




Foto 3: ESTRUCTURA DE MADERA





Foto 4: TECHO DE LAMINA



CUBIERTA DE LAMINA ACANALADO



EXTERIOR DE COCINA NORTE

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Maria Isabel
MARIA ISABEL RUCH SURET DE PISTUN
Firma y sello del Presidente de la OPEP



Maria Angelica
MARIA ANGELICA PEINADO PIXTUN
Firma y Sello Director Centro Educativo Público





Ministerio de Educación
Guatemala

REGISTRO FOTOGRÁFICO PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1


SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR


DEPARTAMENTO:	Guatemala	MUNICIPIO:	San Pedro Ayampuc
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM NO. 887	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Plaza Central, 1er. Cantón, Aldea San José Nacahuil
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	01-07-1421-43	FECHA:	1 de marzo 2024



PARTE FRONTAL DE CUBIERTA DE LAMINA Y PUERTA




ENTRADA PRINCIPAL DE COCINA



MURO DE COCINA



MURO A REPELLAR Y LIMPIAR 32 M2



PARTE SUPERIOR DE TECHADO



PUERTA DE COCINA

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Maria Isabel Ruch Suret
 MARIA ISABEL RUCH SURET DE PÍXTUN
 FAMILIARIA DE LA
 COPA OFICIAL RURAL
 MIXTA
 No. 887
 Aldea San José Nacahuil, San Pedro Ayampuc, Guatemala

Maria Angelica Peinado Pixtun
 MARIA ANGELICA PEINADO PIXTUN
 Firma y Sello Director Centro Educativo Público

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	Guatemala	MUNICIPIO:	San Pedro Ayampuc
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM NO. 887	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Plaza Central, 1er. Cantón, Aldea San José Nacahuil
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	01-07-1421-43	FECHA:	1 de marzo 2024



PISO DE PATIO



FUENTE DE LUZ




FUENTES DE FUERZA



PILAS DE 1 LAVADERO 2 UNIDADES



PILA DE 2 LAVADEROS 1 UNIDAD



PUNTO DE INGRESO Y SALIDA DE PVC PARA DRENAJE

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.


 MARIA ISABEL RUCH SURET DE PISTUN
 Firma y sello del Presidente de la OPE




 MARIA ANGELICA PEINADO SURET
 Firma y Sello Director Centro Educativo Público

