

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS PREVIO DURANTE POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	Guatemala	MUNICIPIO:	San Pedro Ayampuc
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM NO. 887	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	PLAZA CENTRAL PRIMER CANTON LOTE 222
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	01-07-1421-43	FECHA:	9/07/2024



Espacio de Sanitario




Fuente de luz y fuerza



Instalacion de puerta corrediza doble hoja



Pila de 2 lavaderas de 2*1



Instalacion y colocoacion de 2 tinaos 2,500 litros



Finalizacion de estructura, colocacion de cubierta y techo con laminas troqueladas

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.


 MARIA ISABEL RUCH SURET DE PISTUN
 Firma y sello del Presidente de la OPF




 MARIA ANSELICA PEINADO SURET
 Firma y Sello Director Centro Educativo Público



SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS PREVIO DURANTE POSTERIOR





DEPARTAMENTO:	Guatemala	MUNICIPIO:	San Pedro Ayampuc
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM NO. 887	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	PLAZA CENTRAL PRIMER CANTON LOTE 222
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	01-07-1421-43	FECHA:	9/07/2024



Estructura Interna



Estructura Interna



Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.


 MARIA ISABEL RUCH SURET DE PISTUN
 Firma y sello del Presidente de la OPR




 MARIA ANGELICA PEINADO SURET
 Firma y Sello Director Centro Educativo Público

