







REGISTRO FOTOGRÁFICO DE SEGUIMIENTO Y MONITOREO A INTERVENCIÓN

DEPARTAMENTO:	GUATEMALA	MUNICIPIO:	SAN PEDRO AYAMPUC
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM LOMAS SAN JOSE	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	COL. LOMAS DE SN. JOSÉ I SECTOR II KM. 17.5 SPA
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	01-07-6480-43	FECHA DE LA INSPECCIÓN:	09/07/2024
 <p>SUSTITUCIÓN DE LAMINA</p>		 <p>PINTURA DE EXTERIOR D TODA LA ESCUELA</p>	
 <p>MEJORAMIENTO DE CUNETA</p>		 <p>SUSTITUCIÓN DE LAMINA</p>	
 <p>PINTURA DE EXTERIOR D TODA LA ESCUELA</p>		 <p>MEJORAMIENTO DE CUNETA</p>	

Carolina Mejía
Firma y Sello del Presidente de la OPA
ORGANIZACION DE PADRES DE FAMILIA EORM LOMAS DE SAN JOSE SAN PEDRO AYAMPUC, GUATEMALA

Andrea Bethancourt
ANDREA BETHANCOURT
Arquitecta
Colegiado No. 4627
Firma, Sello del Coordinador de Infraestructura/ Planificador de la DIDEUC

Geudy Ixcoy / NEVA
Geudy Ixcoy / NEVA
Persona de la DIDEUC que verifica
Nombre, puesto y firma