



Ministerio de Educación
GUATEMALA

REGISTRO FOTOGRÁFICO PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

| | | | |
|-----------------------------|------------------------------------|--------------------------------|---|
| DEPARTAMENTO: | GUATEMALA | MUNICIPIO: | SAN PEDRO AYAMPUC |
| NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO: | EOUM FRANKLIN DELANO ROOSEVELTH JV | DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO: | 4a Avenida 7-70 zona 1, Cantón el Copalar |
| CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO: | 01-07-6852-43 | FECHA: | 19/06/2024 |



Foto1: AMPLIACION PARED DE COCINA



Foto 2: TECHADO



Foto 3: TECHADO



Foto 4: COCINA



Foto 5: PISO DE CONCRETO



Foto 6: COCINA

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

| | | | |
|--|---|---|--|
| Firma y sello del Presidente de la OPP | ORGANIZACIÓN DE PADRES DE FAMILIA SAN PEDRO AYAMPUC, GUATEMALA | Firma y Sello Director Centro Educativo Público | ESCUELA OFICIAL URBANA MIXTA FRANKLIN DELANO ROOSEVELT JV SAN PEDRO AYAMPUC, GUATEMALA |
|--|---|---|--|