



**REGISTRO FOTOGRÁFICO  
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS**

PRA-FOR-123  
Versión 1

Ministerio de Educación  
Guatemala

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	Guatemala	MUNICIPIO:	San Pedro Ayampuc
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela Oficial Rural Mixta Vistas de San Luis	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Aldea Lo De Reyes, Colonia Vistas de San Luis
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	01-07-6971-43	FECHA:	05/08/2,024



Foto 1: Anclaje de portería.



Foto 2: Continuacion de muro con 3 hiladas de blocc mas malla.



Foto 3: Reparacion de canales.



Foto 4: Marcaje de la cancha.



Foto 5: Sustitucion tuberia pvc linea principal de tinaco a cocina



Foto 6: Impermeabilizacion de losa.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.



*[Signature]*  
Firma y sello del Presidente de la OPF



*[Signature]*  
Firma y Sello Director Centro Educativo Público