



**REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS**

PRA-FOR-123
Versión 1

Ministerio de Educación
Calle 13-100, Zona 10, Guatemala

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	GUATEMALA	MUNICIPIO:	SAN PEDRO AYAMPUC
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM ALTOS DE SANTA MARIA	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	MANZANA 46 LOTE 8 COLONIA ALTOS DE SANTA MARIA
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	01-07-7016-43	FECHA:	26/05/2024




Foto 1 Reparación del techo de aulas.



Foto 1 Sustitución de vidrios de ventanas.



Foto 1 Reparación de muro perimetral.




Foto 1 Mantenimiento de Cisternas.



Foto 1 Sustitución sanitarios y accesorios.




Foto 2 Sustitución de sanitarios y accesorios.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de Hojas.

[Signature]
Firma y sello del Presidente de la OPE



[Signature]
Firma y Sello Director Centro Educativo Público

