



**REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS**

PRA-FOR-123
Versión 1

Ministerio de Educación
Oficina de Planeación y Evaluación

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	GUATEMALA	MUNICIPIO:	SAN PEDRO AYAMPUC
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM ALTOS DE SANTA MARIA	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	MANZANA 46 LOTE 8 COLONIA ALTOS DE SANTA MARIA
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	01-07-7016-43	FECHA:	6/06/2024



Foto 1: REPARACION DE MURO PERIMETRAL CON TUBO GALVANIZADO Y MAYA GALVANIZADA



Foto 2:



Foto 3: SUSTITUCION DE LAMPARAS CONTRA POLVO.



Foto 4: SUSTITUCION DE LÁMPARAS CONTRA POLVO.




FOTO 1 REPARACIÓN DE RED DE DRENAJE.



FOTO 2 REPARACION DE MURO PERIMETRAL

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Firma y sello del Presidente de la OPE



Firma y Sello Director Centro Educativo Público





Ministerio de Educación
Calle 17 y Avenida 11-90

REGISTRO FOTOGRÁFICO PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	GUATEMALA	MUNICIPIO:	SAN PEDRO AYAMPUC
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM ALTOS DE SANTA MARIA	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	MANZANA 46 LOTE 8 COLONIA ALTOS DE SANTA MARIA
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	01-07-7016-43	FECHA:	06/06/2024



Foto1.1 SUSTITUCION DE LÁMINA POR LAMINA TROQUELADA



Foto 14: SERVICIOS SANITARIOS Y SUS ACCESORIOS



Foto 15: 17.4 Sustitución de focos ahorradores




Foto 16: 17.8 REPARACIÓN DE RED DE DRENAJE Y RED DE AGUA POTABLE




Foto REPARACION Y MANTENIMIENTO DE CISTERNAS



Foto SUSTITUCION DE VIDRIOS DE VENTANAS DE TODAS LA AULAS, Y CORREDORES

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Firma y sello del Presidente de la OPF



Firma y Sello Director Centro Educativo Público 7016

