



**REGISTRO FOTOGRÁFICO  
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS**

PRA-FOR-123  
Versión 1

Ministerio de Educación  
Guatemala

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	GUATEMALA	MUNICIPIO:	Mixco
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	INEB Sacoj Chiquito	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Aldea Sacoj Chiquito, zona 6 de Mixco
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	01-08-0057-45	FECHA:	26/04/2024



Foto1: Frente y entrada del INEB Sacoj Chiquito J.V



Foto 2: Areas donde se necesita concluir el techado.




Foto 3: Ampliación de sala de profesores. Adicional, reparación de servicio eléctrico, ya que los docentes no tienen acceso tomacorrientes fijos.




Foto 4: Mantenimiento de balcones, puertas, chapas y ventanas. Debido al tiempo, ya se encuentra con partes oxidadas y deterioradas.




Foto 5: Puerta en el servicio sanitario. Provisionalmente, está de lámina.



Foto 6: Mantenimiento de pintura en paredes exteriores del instituto y también de oficina de dirección.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

*Sara Lopez Dor*  
Firma y sello del Presidente de la DPF



*[Signature]*  
Firma y Sello Director Centro Educativo Público

