



**REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS**

Ministerio de Educación

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	GUATEMALA	MUNICIPIO:	Mixco
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EODP No. 46 JV	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	8ava. Avenida 3-58 Col. El tesoro zona 2 Mixco
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	01-08-0065-42	FECHA:	08/03/2024



Foto 1: Frente y entrada de la EODP NO. 46 JV



Foto 2: Area del patio que necesita ser techada para proporcionar a los niños, padres y docentes un espacio adecuado para los actos cívicos, culturales y deportivos.




Foto 3: En muchas ocasiones se han realizado actividades y reuniones con padres de familia ya que es el único espacio grande y disponible.



Foto 4: El clima (lluvia y rayos del sol extremo) es uno de los factores que mas ha afectado a los niños en sus actividades diarias.



Foto 5: Gracias a que se cuenta con una pared perimetral se facilitara la instalacion del techado del patio.



Foto 6: En muchas actividades se ha tenido que buscar soluciones como prestar toldos a la municipalidad para protegernos del sol, la lluvia, etc. Pero no son suficientes.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Evelin Calderon

Firma y sello del Presidente de la OPF



Hernán Méndez

Firma y Sello Director Centro Educativo Público

