



Ministerio de Educación
GUATEMALA

REGISTRO FOTOGRÁFICO PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	GUATEMALA	MUNICIPIO:	Mixco
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EODP No. 46 JV	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	8ava. Avenida 3-58 Col. El tesoro zona 2 Mixco
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	01-08-0065-42	FECHA:	15/06/2024



Foto1: Entrega de material



Foto 2: Desmontado de lamina anterior



Foto 3: desmontado de costaneras antriones



Foto 4: Colocación de coswtaneras nuevas



Foto 5: monataje de laminao uevo



Foto 6: montaje de costyanesas nuevas.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Evelin Calderon

Firma y sello del Presidente de la OPF



[Signature]

Firma y Sello Director Centro Educativo Público

