



Ministerio de Educación  
GUATEMALA

# REGISTRO FOTOGRÁFICO PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123  
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	GUATEMALA	MUNICIPIO:	Mixco
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EODP No. 46 JV	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	8ava. Avenida 3-58 Col. El tesoro zona 2 Mixco
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	01-08-0065-42	FECHA:	22/06/2024



Foto 1; Montaje de costaneeras nuevas.



Foto 2: Montaje de laminado nuevo



Foto 3: Montaje terminado



Foto 4: Montaje terminado



Foto 5: monataje terminado



Foto 6: Área terminada

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

*Evelin Calderon*

Firma y sello del Presidente de la OPF



*[Signature]*

Firma y Sello Director Centro Educativo Público

